

# Etude de Sécurité

Progilift

JMB Informatique, une équipe à votre service depuis 1989



JMB Informatique : 76 route Nationale - 69330 Pusignan - France Tél. : +33 (0)4 78 31 33 26 - Fax : +33 (0)4 78 04 41 78

Site : www.jmb.fr - email : jmb@jmb.fr

## Table des matières

I. Présentation	3
II. Edition des Rubriques	
III. Réalisation d'une étude	7
III.a – Pour une nouvelle étude	8
III.b – Dupliquer une étude	
IV. Saisie d'une étude sur le terrain	12
IV.a – Saisie sur papier	
IV.b – Saisie depuis un Eeepc	13
IV.b – Saisie depuis un Eeepc A – La préparation	13
IV.b – Saisie depuis un Eeepc A – La préparation B – Sur site	
IV.b – Saisie depuis un Eeepc A – La préparation B – Sur site C – Transfert des données sur Progilift	

## I. Présentation

Cliquer sur l'icône Etude de Sécurité à l'ouverture de Progilift.



Une fenêtre spécifique à Progilift Etude de Sécurité vous permettra d'avoir accès à :

- Vos fichiers
- Vos appareils
- Vos paramètres



## II. Edition des Rubriques

En cliquant sur « Fichiers » puis « Rubriques » et « Gestion des rubriques », vous accédez à l'ensemble des éléments à contrôler lors d'une visite de sécurité.

Gesti	ion d	es i	rubr	iques				
	10	NO		1.1 11.4		Durin Group theorem	Re	cherche
IN1	NZ	N3	194	Libelle	ND 174 N	Prix fournitures		501101101
Α.	<b>a</b> 4			Eutérieur	0	0,00		
A	01	-		Extensul Balisage/Signalisation :	0	0,00		
A	01	a	01	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de l'absence de balisage et de signalisation	4	18,30		
A	01	а	02	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de l'insuffisance du balisage et de la signalisation	4	18,30		
A	01	а	03	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de la défectuosité du balisage et de la signalisation	4	18,30		
A	01	а	04	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de l'absence de plan de situation des installations	4	18,30	N	ouveau +
A	01	а	05	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de l'absence du plan de distribution	0	0,00		lodifier 🔏
A	01	а	09	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de autres causes (à préciser)	0	0,00	จิน	pprimer 🕳
A	01	Ь		Protections collectives :	0	0,00	- In	onrimer 💻
A	01	ь	01	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute, du fait de l'absence de protections collectives	0	0,00		ermer 👷
A	01	ь	02	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute, du fait de l'insuffisance des protections collectives	0	0,00		
A	01	ь	03	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute, du fait de la défectuosité des protections collectives	0	0,00		
A	01	с		Eclairage :	0	0,00		
A	01	с	01	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de l'absence d'éclairage	16	50,75		
A	01	с	02	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de l'insuffisance de l'éclairage	0	0,00		
A	01	с	03	Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de la défectuosité de l'éclairage avec risque d'électrocution	0	0,00		
A	01	с	04	Le parcours à emprunter par l'extérieur, présente des risques de chute et de heurt, du fait de l'absence d'éclairage de secours	0	0,00	-	
Г	Affic	her l	es ru	briques en sommeil				C N N

Pour chaque ligne, vous avez la nomenclature et le code établi à partir du décret Nº95-826 du 30 juin 1995

Pour chacun des libellés, il est possible de modifier et de paramétrer les informations suivantes :

- Temps passé pour réaliser l'intervention
- Prix des pièces nécessaires dans le cas d'un changement
- Risques repris automatiquement dans l'Etude de Sécurité

	Fiche d'une rubriqu	ue				
	Niveau 1 A	Niveau 2 01 Nive	eau 3 a	Niveau 4 01	Degré d'urgence	ок 🕥
Paramétrage	Nombre de 1/4 h	4 Prix des	s fournitures	18,30	Renvoi annexe	Annuler 🚫
	Coût horaire	0,00 Coût ma	ain d'oeuvre	0,00	<ul> <li>Indication du prix</li> </ul>	
		Coût to	otal	18,30	Mention voir annexe	
	Risques					1
	📃 Chute de plein pi	ied	Er	nfermement	Coupure	
	Chute avec déni	vellation	E E	crasement + cisaillement	Correct	Risques
	Electrocution			gression anutention hasardeuse	Sans-objet	
		Tauta du davás		4		1
		e lexte du devis N	wesures a pren	are		1
	Trebuchel	tMS 🔻 8 🔻 🗘 G .	I <u>S</u> abe <u>A</u>	▼ ■ = = =		
	Libellé Le parcou	irs à emprunter, présente d ion	les risques de c	hute et de heurt, du fait de l'ab	osence de balisage et de	
	Signalisat					

L'onglet « devis » permet de préparer le texte qui apparaitra sur les devis en cas de réparation.

Fiche d'une rubriq	ue	4/10			
Niveau 1 A	Niveau 2 01	Niveau 3 a	Niveau 4 01	Degré d'urgence	ок 📀
Nombre de 1/4 h Coût horaire	4	Prix des fournitures Coût main d'oeuvre	18,30 0,00 18.30	Renvoi annexe     Indication du prix     Mention voir annexe	Annuler 🚫
Risques Chute de plein p Chute avec dén Heurt Electrocution Libellé de la rubriqu Devis Fournitur machiner	ied ivellation Texte du dev it MS v 8 v re et pose d'une par ie	is Mesures à prer G I S abe A carte normalisée avec	Infermement Ecrasement + cisaillement Agression Aanutention hasardeuse Indre Indre Indre	Coupure Correct Sans-objet	

L'onglet « Mesures à prendre » concerne le texte qui apparaitra sur l'Etude de Sécurité au cas où il y a une modification à effectuer.

Fiche d'une rubriq	lue				
Niveau 1 A	Niveau 2 01	Niveau 3 a	Niveau 4 01	Degré d'urgence	ок 🕢
Nombre de 1/4 h Coût horaire	4	Prix des fournitures Coût main d'oeuvre Coût total	18,30 0,00 18,30	<ul> <li>Renvoi annexe</li> <li>Indication du prix</li> <li>Mention voir annexe</li> </ul>	Annuler 🚫
Risques					
Chute de plein p Chute avec dén Heurt Electrocution	ried ivellation Je Texte du dev	is Mesures à pren	infermement icrasement + cisaillement gression Janutention hasardeuse	Coupure Correct Sans-objet	
Trebuche	et MS 8				
Mesure Mettre e	n place un balisage e	t une signalisation			

On peut ensuite éditer la liste des rubriques. Pour cela ouvrir « Fichier », « Rubriques » puis cliquer sur « Imprimer ».

Presidentian de Télat Etat. Int.	nde	1
Ward Eccal	🚳 HTML 🚥 PDF 🚥 XML 🖂 Evel 📷 Evel PDF	
	7606/2009	
Plant and the second	Liste du fichier des rubriques Ascenseurs SA - Démonstration LYON	
	LISTE DU FICHIER DES RUBRIQUES Ascenseurs SA- Demonstration LYON	
Indefine the second second	A Assist of deamen and relatif à l'annexitie	
Course and the second sec	A D1 Etilineur A D1 - BalazarSimplinetes	
	A D1 = 01 as passour a amagement, presente des mayes de draits et de teart, du tait de l'astresse de balmage et de signal matter     A D1 = 02 Le parceurs à emparties, présente des mayes de chutte et de leurst, du fait de l'autresse du balmage et de la signalisation     A D1 = 03 Le parceurs à emparties, présente des mayes de chutte et de leurst, du fait de la défectueatit de balmage et de la signalisation     A D1 = 04 Le parceurs à emparties, présente des mayes de chutte et de leurst, du fait de la défectueatit de balmage et de la signalisation     A D1 = 04 Le parceurs à emparties, présente des mayes de chutte et de leurst, du fait de la défectueatit de balmage et de la signalisation     A D1 = 04 Le parceurs à emparties, présente des mayes de chutte et de leurst, du fait de l'adérecce de plan de sistement des installations	
	A D1 a O5 Le parceurs à emprunter, présente des inques de chaire et de feurs, du fait de l'alissence su plan de titritéution	
	A Di a Un parcors a empunes, prosente des negles de chice el de mun, da sar de autos causes (a preciser) A Di a Protectione collectivos	
The second second second	A D1 & 01 Le parceurs à emprunter, présente des risques de chute, du fait de fabsance de protections collectives	
and the state of t	A Ul E Uz Le parceurs a empruntor, presente des niques de chute, du fait de insuffisience des protections collectives     A Ul E U3 Le parceurs à empruntor, présente des niques de chute, du fait de la défactuoséé des protections collectives     A UL S Caluman	
The second s	A Di c Coornege A Di c Di Le parceurs à emprunter, présente des risques de chute et de haunt, du fait de l'absence d'éclairage	
	A 01 c 02 Le parcours à emprutée, présette des insques de chute et de beuit, du fait de l'insuffisience de l'éclairage	
	A III = USI Le parceurs a empunder, présente des insques de chute el de teur, du las de la défectuente de le darage avec inqué d'électropistion. A III - Gé Le parceurs à empunder par les delineur présente des manues de chute et de laurt du las de laborat de	
CONTRACTOR OF THE OWNER	A D1 c 05 Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du lait de la défectuosité de l'éclairage de secours	
Contraction of the second	A D1 c 09 Le parcours à emprunter, présente des risques de chute et de heurt, du fait de autres causes (à préciser) à D1 d Mideux	
An and a statistic part of the second s	A BI & DI Le parceurs à emprunder, précente des risques d'agression, du fait de la présence d'animaux	
the second s	A D1 # 02 Le parcours à emprurée, précente des risques d'agression, du fait de la présence d'individus agressifs	
And a state of the	A UL 5 G3 Le parcours a empunder, précente des rispises d'agression, du fait de l'environnement chemique (chalour fouit humisté ).	
	A D1 # 09 La parcoura a emprunter presente das naques d'agrassion, du fait de autres causes (à préciser)	
Contraction of Contra	A D1 e Elargénéral	
	A D1 + 01 Le percons (un per, peur recere, exceller), a emprorte, presente des requests entres et reutres recenter (an engressen) A D1 + 02 Le percons (ou plan, plan recent, exceller), à emprorter, présente des requests et trutes et de teutre d'até avait autres déféndées	
The second s	A. D1 + 03 Le persoure (sol ples, ples incliné, escaler), à emprunter, présente des risques de state et de heurt du fait d'une surface inégale	
	A DI e D4 Le parceurs (sol plan, plan incliné, escalari), é emprunter, présente des reques de shute et de heurt du fait de la présence d'objets incombrante	
Tomore and the second second	Page	1
for the second second second		_
The local data and the local dat		
diamenti printe entrete.	12	-

## III. Réalisation d'une étude

Cliquer sur « Fichiers » puis « Etudes de Sécurité » et ouvrir « Gestion d'Etudes de Sécurité ».

Appareils										
N° Appareil	⊂ <sup>€</sup> Contrato	<sup>€</sup> Indice <sub>Q</sub>	€Sect.q	÷	Adresse	q	CP + Ville	q <sup>€</sup> Type	_ <b>q</b> <sup>€</sup> Derni	ère visite 🕨
97079	43799217	3	1	21 RUE PASTEUR		69200	VENISSIEUX	Ascenseur		2 0 🔺
00215	43799218	2	1	1 RUE DES ROSES	- BAT 1	69500	BRON	Ascenseur		2 0
01256	43799218	1	1	1 RUE DES ROSES	- BAT 1	69500	BRON	Ascenseur		2 0
02347	43799218	3	1	1 RUE DES ROSES	- BAT 2	69500	BRON	Ascenseur		2 0
02346	43799218	4	1	1 RUE DES ROSES	- BAT 2	69500	BRON	Ascenseur		2 01 🔻
•										
📄 Faire app	paraitre les n	ésiliés								iste uu parc
Liste des étu	des	Détail de l	'étude sél	ectionnée						
Date étu	ide 🔍 🕨 )	*			L	ibellé			a Code Rui	brique 🤈 🔸
22/06	/2004	Le parcou signalisat	urs à emp tion	runter, présente o	des risques de ch	nute et de heurt <sub>:</sub>	, du fait de l'absence	e de balisage et de	A01a01	•
		Le parcou humidité,	urs à empri )	unter, présente des	risques d'agressio	on, du fait de l'en	vironnement physique	e (chaleur, froid,	A01d04	Résultat de
		Le parcou	urs à empri	unter, présente des	risques d'agressio	on, du fait de autr	es causes (à précise	r)	A01d09	dernière
	, dea	L'impossib	oilité de co	mmander l'ouvertur	e d'une porte inte	rdit toute interver	ition de désincarcéra	tion de passager	A02f04	
SLE UES ELL	INER	Porte mar	noeuvrable	e d'un seul côté pré	sentant un risque	d'enfermement			A02f05	etude
antérieur	es	Le parcou surface de	urs (sol pla étériorée	n, plan incliné, esca	alier), à emprunter	, présente des ris	ques de chute et de	heurt du fait d'une	A05e02	
	-									-

Depuis cette fenêtre, vous avez accès aux différents éléments qui constituent l'ensemble des études de sécurité de votre parc.

- Vous avez la liste de vos appareils dans la partie haute de la fenêtre. En double-cliquant sur une ligne, vous ouvrez la fiche de votre appareil.
- En sélectionnant un appareil, vous faites apparaitre sur la partie basse et gauche de la fenêtre la liste des anciennes études de sécurité, avec les modifications à apporter suite à l'étude.

Pour réaliser une nouvelle étude, vous avez plusieurs possibilités :

- Soit réaliser une nouvelle étude
- Soit dupliquer une étude existante

Dans les deux cas, il faut cliquer sur le bouton « Fonctions » en bas à droite de la fenêtre après avoir sélectionné l'appareil.

Puis choisir « Nouvelle étude » ou « Dupliquer »

## <u>III.a – Pour une nouvelle étude</u>

Renseigner la date de l'étude puis « Valider ».

Date de la nouvelle étude	
Date de la nouvelle étude	
Saisir une date 22/06/2009	

Il vous demande si vous souhaitez copier le contenu de la dernière étude effectuée pour cet appareil.

On retrouve cette nouvelle étude au niveau du gestionnaire d'étude. La table des détails est vide car l'étude n'est pas encore renseignée.

Gestion d'é	études de s	écurité	17					
opareils								
N° Appareilo	<sup>‡</sup> Contrato	<sup>€</sup> Indice <sub>Q</sub>	<sup>€</sup> Sect.₀	Adresse	¢	CP + Ville	o 🕈 Type	o <sup>‡</sup> Dernière visite
7079	43799217	3	1	21 RUE PASTEUR	69	200 VENISSIEUX	Ascenseur	201.
215	43799218	2	1	1 RUE DES ROSES - BAT 1	69	500 BRON	Ascenseur	2 01
256	43799218	1	1	1 RUE DES ROSES - BAT 1	69	500 BRON	Ascenseur	2 0
347	43799218	3	1	1 RUE DES ROSES - BAT 2	69	500 BRON	Ascenseur	2 0
346	43799218	4	1	1 RUE DES ROSES - BAT 2	69	500 BRON	Ascenseur	2 0
								۱.
] Faire app	araitre les ré	ésiliés						
te des étud	les l	Détail de l'	étude sél	ectionnée				
Date étuc	ie 🔍 🕨	÷			Libellé			$\mathbf{q}^{\mathbf{c}}$ ode Rubrique $\mathbf{q}$
22/06/	2009 🔺							
22/06/	2004							
	-							
				Mod	ifier 🔬	Supprimer 🗕		Fonctions 🗸

Pour renseigner l'étude de sécurité, il faut sélectionner la date souhaitée puis cliquer sur « Fonctions » et « Saisie rapide »

suitar.	43798	1 19	Dete de f	ituar
DRIDE :	219.8	5.8-1 1	11	2061200
	69200	into Eur		
C 30 MI	H2 N3	1200	. Rectarch	÷
TTA		Acobi et cherement (ASHT ATWINGAM	8	
100.1	01	Eaters	1	
TTA	01.0	Bairage/Signalisation -		
TT al	81.6	Le parcout à emplante, préleme des logans de chuie et de heur, du fait de faissence de balinage et de ognitionen		
TTA.	01.0	Le parcours à impourtes, précente des impues de chuiet, els fait lat de l'implécience du balicage et de la signalisation		
TTA:	Dt.a	Le pressur à empanter préserre des supers de chute et de heur, du lait de la défecturaté du balange et de la signalization		
TT4	01 a	Le pariouis à empruntes présente des singues de sinuée et de treux, du tait de l'absence de plan de vinutation deu installations		
TTA.	11 A	Le parcour à empaurier, présente des requis de chuie et de heur, du lait de l'absence du plan de distribution		
TT.	01 a	Le parcous à implantes, présente des sispans de chuie et de heurs, ils fait de sentes causes (à précise)		
TTA	d 10	Protections soliticities		
rr.	d 10	Le parcous à emparate, présente des impais de chute, du fait de l'absence de partections collectives		
TT+	d 10	Le parceux à empaurée, précente des isques de chure, du fait de l'insulfisance des protections collectives		
TT.	01 b	Le parcour à empander, arécente des impars de rituite, du lai de la détectuarié des potections collectives		
114	111 2	Edwage		
TTA.	01 b	Le parcous à emplunter, précente des inques de phuée et de heur, du tat de l'ablence déclarage		
TTA.	a 10.	Le partour à impounte, prénente des voyant de chule et de feuit, du let de l'éculémente de l'éclanage	- 006	0
TT+	04 n	Le parcous à empander, préserve des signes de chute et de teux, du tel de la Mérchuské de l'éclainge avec raçue d'électrosition	Annua	- 10
TT+	0 10	Le parcuiri à emparates poll'entétiesa, périente des risignes de chuée et de fesat, du fait de l'absence d'éclairage de securi		
TTA.	101 z	La parcour à emparter, prémete des impars de struite et de feuit, ils fait de la délectuoité de l'éclarage de securar	ferm	m 53
TTA	III a	Le placous à impautes, présente des siques de stude et de liteur, du tat de sutes causes (à précien)		
TT=	nt a	Man		
TEA	101 10	La parcoas à expanses principies des impacs flagescier, du fait de la principa efennasia		
TT+	01.0	Le parcole à emplantes, aréseire des loques d'agression, du fait de la présence d'individos agressits		
TTA	111 d	La padoun à ampauter, prisante des impars d'agention, du lai de fanvionnement chempa		
TT+	01 zł	Le personal & empander, prélement des laques d'agression, du tait de l'envisionnement physique (childes, troit, humidité,)		
TTA.	01 d	Le parcour à exponnée, prévente des impars d'agennies, du lait de autois sauces (à précient)		
TTA.	01 +	Etal genual		
TT+	01 e	Le parcours (sol plan, plan incline, euclies), à engancies, prévente des souses de chure et de heurt du tait d'an sol glosant		
TT.	01 .0	Le parcoun (colptio, plan inclini, escaleri), à enprunte, présente des insues de chute et de heart da lat d'ann sutiace détrientes		
TT.		La partoux (colpter, glan inclui, eccale), a exprunte, prioriele dec sogant de chaire et de heat du tat d'are suitace inégaie		
TT a	01 é	Le placours (sol plan, plan incline), escale(), à emparatez, présente des issues de chuite et de heurt du fait de la présence d'ubers incumbrants		
rr.	DI #	La parcoux (colplan, plan incliné, escaler), à experter, présente des trapas de chute et de les faires résolutions relovangue insultante		
TT.	01 e	Le pascours (tolplan, plan incliné, escaled), à expressive, prévente des suppre de chaire et de fewat du tel autres causes (à précient)		
TTA	111 1	Pinto, gallo, dichedio, trappe ou ritydhiwe na he parcinari		
CC.	01 1	Plots, gills, ou tappo à suveture dificile ou disquesure sur le parceure		
TTA	01.0	Trappe su le parcours préventant des risques laboreces, sigue de contre balencement, suiveixue vers le bas, abvence de passelles indégondation, résoltance mécanique invultimente, abvence de poschet		
TT.	01.4	L'échelle preventant Saccim au local, painente des magnes de chaite, du fait de l'insufinance de la hauteu de celle-ci	Rub. aff	liftees
	0.1	Unexemplete de consecueire de la secueire de la secueire de deservacione de désign anticidade de consecueire	· Toufs	æ

Cette fenêtre permet la saisie de l'Etude de Sécurité. Chaque libellé dot être renseigné suivant trois possibilités :

- « C » : Correct Il n'y as pas de modification à effectuer
- « SO » : Sans Objet L'appareil n'est pas concerné par le libellé
- La dernière case (celle la plus à gauche) correspond aux défauts.

Une fois tous les champs cochés, cliquer sur « OK » pour valider l'Etude de Sécurité.

L'étude de Sécurité apparait automatiquement dans le gestionnaire des études.

Gestion d'é	études de	sécurité	18							] <b>X</b>
lopareils										
N° Appareilo	<sup>‡</sup> Contrat	<sup>‡</sup> Indice	<sup>‡</sup> Sect.	÷	Adresse	<b>0</b> <sup>‡</sup>	CP + Ville	o <sup>‡</sup> Type	Dernière	a visite 🕨
97079	43799217	3	1	21 RUE PASTEUR		69200	VENISSIEUX	Ascenseur		2 01 🔺
00215	43799218	2	1	1 RUE DES ROSES -	BAT 1	69500	BRON	Ascenseur		2 0
01256	43799218	1	1	1 RUE DES ROSES -	BAT 1	69500	BRON	Ascenseur		2 0
02347	43799218	3	1	1 RUE DES ROSES -	BAT 2	69500	BRON	Ascenseur		2 0
02346	43799218	4	1	1 RUE DES ROSES -	BAT 2	69500	BRON	Ascenseur		2 0 🔻
4										•
🔲 Faire app	araitre les i	résiliés								
Liste des étud	les	Détail de l	l'étude sé	ectionnée						
🔪 Date étuc	ie 🔍 🕨	Ŧ			Li	ibellé			Code Rubri	ique 🧹 🔸
22/06/	/2009 🔺	Le parcou signalisati	urs à empr ion	unter, présente des	risques de chute	et de heurt, du fa	it de l'absence de b	alisage et de	A01a01	*
227007	2004	Le parcou installation	urs à empr ns	unter, présente des	risques de chute	et de heurt, du fa	it de l'absence de p	lan de situation des	A01a04	
		Le parcou	urs à empr	unter, présente des	risques de chute,	. du fait de l'abser	nce de protections a	ollectives	A01b01	
		Le parcou	urs à empr	unter, présente des	risques de chute	et de heurt, du fa	it de l'absence d'éc	lairage	A01c01	
		Le parcou risque d'é	urs à empr lectrocutio	unter, présente des n	risques de chute	et de heurt, du fa	it de la défectuosité	de l'éclairage avec	A01c03	
		Le parcou	urs à empr	unter, présente des	risques de chute	et de heurt, du fa	it de autres causes	(à préciser)	A01c09	
		Le parcou	urs à empr	unter, présente des	risques d'agressio	on, du fait de la pr	ésence d'animaux		A01d01	
	-									-
					Modifie	er 🔏 Sup	primer 🗕		Fonctio	ins 🗸

#### III.b – Dupliquer une étude

Il est possible de dupliquer une étude dans le cas d'appareils identiques et dont le début de l'étude serait similaire. Pour cela, sélectionner l'étude « mère », cliquer sur « Fonction » puis « Dupliquer »

3	
plication de l'étude de l'appareil 437992	17/3(97079)
eil destination	<b>9</b>
<b>Taux MO</b> (2009) (20	Prix fournitures Prix rubrique Prix de l'étude enregistrée
Duplique 🛐	e 🛛
	plication de l'étude de l'appareil 437992 reil destination (2009) Taux MO Taux MO actuel Taux de l'étude enregistrée Duplique

Il vous demande de renseigner l'appareil de destination via l'icône 💴. Renseigner la date, le taux de la main

d'œuvre ainsi que le prix des fournitures puis cliquer sur « Duplique ».

Il vous demande une confirmation de copie avant de dupliquer.

Ensuite la procédure est la même que pour une nouvelle étude, il faut saisir l'étude via la saisie rapide.

## IV. Saisie d'une étude sur le terrain

Pour récupérer les informations sur site afin de les retrouver sur Progilift, il y a deux possibilités :

- Saisir l'étude sur papier
- Saisir l'étude depuis un Eeepc

IV.a - Saisie sur papier

Pour éditer une étude, il vous faut suivre la procédure de réalisation d'une étude. Créer l'étude puis cliquer sur « Fonction », « Imprimer » puis « Fiche de saisie vide »

Previoadisatian de l'état WP0051		202
	D 🔘 🛛 🖅 🗆 🖊 🛛 🖓	States of the
men a	1108 40	
Recreation t	auterter Reporter la casie	
1		
	he de saiste Ascenseurs SA - Démonstration	
	Eiche de spisie	
	<ul> <li>In the second sec</li></ul>	
	Rigen (23)(24)24C00, Dis 404 entes (genit	
5	1 Bate	
	a fabig Chaileth	
- North Control of the second second	Regen 123466781000 Des rein nesent don aft	
The second secon	Figur 1234501930 00 Die vite nature genete	
- Second States -	a III a passis a superior pointe pointe an experie a sector and, a structure of an experimental and point and a sector and a secto	
- Designed	The period of the second state of the second s	
	Mani, 1274381980 20, ISE 474 Autori Alexia	
9	<ul> <li>B. M. (Second Amperial princip Bold Report &amp; Control and Control Barrier &amp; plants (States in California)</li> <li>Marcol (2010) 10 × CO2 - Discussion States (States )</li> </ul>	
	a III in genoes angereite provide des diger ab abste hie in falle lageren angerein aktikelten	
	Rages 122661785C00 106 vite enters Apende	
	Regen 123408783030. Im Pfe ennel apente	
	a februaria substanti Neuro di Stati	
	a bi ar general a regarde present des leger de della de de de della de della	
and the second se	Riges 123465193000, Decimentage an	
a	Ragen: 1 23 43 610 8 C 30 , 18K effe avenie (galera	
CONTRACTOR OF CONT	is 22 ar general a registale peterial des algest al la de la activita de pañeches de pañeches	
	s Balay	
	Pager (22)(21)2+C20 . Die Hite enseit Aprele	
	Figer 123-6573-620. Do statementalised	
11		
3		
- Eliteration		
- Description		
	<ul> <li>E. P. paramet desprints, periode dis digits in states in a film that the Plance in History Names, 1 23 x 34 x 16 x 20</li> <li>Dis, With Present State in</li> </ul>	
	a 20 in paramentareportet, peter te des depreses ander eine met en aller ballerhandt in findinge aner deper 10 bellevolta	
- Description	Pages 123263783200 Bis With environ April 4	
	Frans 1251051510.00 fin eine eine eine eine eine eine eine	
- And all and a second s	n 18 ja passi k a migi kato paki ka kapat di andra ka wata ar dan kato kato kato kato ka Vojenaja di moork	
	<ul> <li>If a ground a support a partial partial and star and star and star and star and a partial partial</li></ul>	-

L'étude est alors éditée. Chaque ligne correspond à un libellé et un code permet de décrire le risque encouru en cas de défaut.

Une fois sur le site le technicien effectue l'étude en notant les informations sur papier mais devra la ressaisir sur Progilift.

Ce système est plus contraignant car il oblige une double saisie et augmente les risques d'erreurs.

#### IV.b – Saisie depuis un Eeepc

#### Pourquoi un EeePC ?

Un EeePC est un ordinateur portable de petite taille (9 ou 10 pouces) avec une excellente capacité de travail. Nous conseillons de travailler avec ces appareils car ils sont pratiques, légers et simples d'utilisation. Les EeePC sont de marque Asus mais il existe d'autres modèles. Vous pouvez également travailler avec des Tablets PC. Cette solution permet au technicien de saisir les informations directement sur site et donc de ne pas perdre de temps

à renseigner Progilift par la suite.

La synchronisation entre le portable et Progilift se fait très facilement et en un moindre temps.

#### A – La préparation

Ouvrez le logiciel DecretP depuis le EeePC après avoir branché celui-ci en réseau. Sélectionner « Utiliser la base de données réseau »

	Utiliser la l	base de données locale		
	Utiliser la l	pase de données réseau		
	E.	PC	<u>.</u>	
		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		Anarik Both
a [ for ] O ] AT ]		0,	18 CH _	Part A

Toutes les informations sur www.progilift.fr



La liste des appareils apparait, vous devez sélectionner les appareils sur lesquels vous souhaitez réaliser une Etude de Sécurité.

Pour cela, cocher la case qui se trouve devant l'appareil puis valider en bas de page.

Martin	and ethalist X-Walkate					11/10/1	
1.0	8	5	2118	A. Spermaners	armets, India	3,25, 1) (******	ergth. Student &+
12 0030	13 BOILEVAID (DOLARE HEIRIGT - BAT 1	A PROPERTY AND A PROP		Account	a arresola	A TYPES	114-40.29 77 37 =
1000	<ul> <li>To solution of the control of the cont</li></ul>	ANNO SALAT WHETT		Asterior	1 ALTRADIA	a T190	104.00.7740.00
002/5	13 YOULDIARD EDGUARD HERM OF - BAT 5	ANNO SAVAT WIRST		Ascenses	8 AITSI018	S TYPES	10.445 PM # 17 20 10 10
0.0000	13 BOOLDIARD EDOGARD HERMIOT - BAT 2	122094 THING ORIGIN		'Alignesha'	#19991a	2 TrHE!	
00000	I BUR ATT ACCTS - SAT 1	ATVO MOR		Automatic	ATTANTS	7 7 1971	Onlarge 1979
Chicks.	1 FILE 2015 FIL121 - 547 1	1900 MOR		Ascenteer	1	T TYPE	(4.4) 40 W 21
00187	45 Rul DE L'EALLITE - BUT 2	SALSO MALE HE MILLE		Ascetties"	3 01144019	2 1191	14 34 72 67 91
	45 BIG DE L'DIAUTE - BAT 3	artizo una si ca vezo e		Ascentiater	a a2790018	A TYPE	04 44 12 07 14
0.00=	# PLK LEWOTHE	5800717081		Atomiar	9 ATTTN17	1.000	04 10 78 32 57
1044	TO BUE CLEMENT	NOT BOTH OF ALL V		Adapter charge	2 AUXUI	a Treat	14.49 11 79 18
(1004)	TO B FUELDE L'UPONANTS	APPROPRIATED IN PAPE		Available.		a (1983).	10040762611
C 09404	In 2 Mpt 18 L1/Madatrie			ALLER THAT		0.71707	108-88 74 78 19
Cichert	AN A REAL PERSONNAL AND A REAL AN	AREAD FOR LITTLE LA PART		Automotion"	41752119	- T1981	(14 - 41 17 14 17
(2082)	127 mail molecular	were aver		deletate.	3 017979230	1 7097	14-05-02-02-04
[] (64) (	the first branched	ARRY LOOM		destant shart	3	3 (1991)	THE AS BE AT 14
C chaine	A REAL DAMAGE	social Pages and Pages		Assessed	all all sold	A TUBLE	144 101 103 74 101
C 04477	13 Mill 14400316	BRITLYON		Astation	a arrenter	8. 31968	100, 302, 802, 7 a, 502
Construction of the local division of the lo	TO BUE LANDTIN	CANER LINES		descent of the second		a Titty	
2 hereit	21 BULLENDE NOT C	ARDER AREAS DOLLAR		Astrony	a allenter	7 1180	204.45.40.40.00
C Heleo	25 Mai PATTELR - BOT IS	AREAD MEMORY AND A LONG AND		Second and	TERFTLE F	# T001	(14 M 40 43 M
C REDYA	TA BUT METTING, DT	WHICH CRAMER		Accession of	arrestor.	1 T191	100 BT 01 00 10
C where	24 N.R. KATTELW - BAT R	-LADO VERITIES		Acceleration	0 00790047	1 TYPE	100.072.071.00.00
C week	OF BUILTING THE PARTY OF BUILTING	AA200 VEMILIELE		Antoinear	a arrever.	1 7180	104 45 40 45 77
C strings	An Real Management of	BARRY CREATE		Accesses	all'hear	a Patrick	THE R. CO. CO. CO.
1.	THE ROOM BALEFORD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			the second second			
0	And Devil of	an Boak Ar al with	En DC	Andrew	Annahie in i	**	
0	THE BOULD	an mail de altante	Eee PC	Andrey	And a disc in a	ea	
	THE BOARD		Ese PC	Artemp	Advante in a	-	
	THE REPORT	an mole de célule	Ese PC	Anone	Advante in a	-	
	THE BUILD	an mole in chante	Ese PC	Anone	And agents in a		
		at the causes	Ee PC	Anone	Analis		
			Ex PC	Apotospe	An and a		
			Ese PC	Andone P10	Matrix 1.		
		4 An Column an Houle An Internet Pro- CED Fox (PA)	Ese PC	47404p	AMARK 8.		O Diates a second
		ad Roc Caluma and Rock do churche	Exe PC	Andrew m fro	AMARC 81		O Print Party
• · •		al Rock and Social States	Ex PC		Marca 11		District Parties
S			Ese PC	And the F 10 E B C C C C C C C	Matria 111 - 112	-	Cy Policia Resting Policia Resting Policia Resting Policia
		al Rockana an Rock de cenere re Construction	Ese PC		······································	*	
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		e dan cauna an mole de ceute	Exe PC		алан 11 10 - 12 0 - 1 0 1 0 - 1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
		A Rock A column A Rock A column A Rock A Column A Rock A Rock	Берс Берс *** 7 ** ** ** **	a Fio	илини **********************************		O
2004		al Rock and All States	Ese PC	Andrige a 710 ec a 5 5 5 6 2	ман н • • • • • • • • • • • •		Cr Photos Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr
		an Rode & column	В 10 Г Н 1		алан 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1		Contraction of the second seco
		al Rock And All	Берс Берс 8 10 7 10 4 1 1 1 8 N	a Pilo a Constant a Constant a K 2 M	Man 11 * 12 * * * * * *		O
		al Rock and All Street and All Stree	Ese PC	Andoly a **** a *** 5 K 2 M 0	Marca 		Criterian Profile P
		an Rode & claures	С РС С РС В 10 7 04 1 1 8 N 8 N				Contraction of the second seco
		al Rock and All	Берс Берс 8 10,0 1, 1, 1, 9 1, 1, 1, 8 N		Man 11 - 12 - 12		O D D D D D D D D D D D D D
		al Rock and All	Ese PC			а 41 Поло 1 - 1 2 - 1 21 2 - 1 2 - 1	
			С РС С				
		al Rock and All	С РС С РС С РС * В 100 / * 8 У U + 1 3 8 N	Andrige B FIO B G O I S K C Alt			
		al Rock And And Provide An object of an and	Берс В 100 ** У U4 Н 1 В N		Man 11 * 12 0 * P - L - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2		0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 C		al Rock and All	Exe PC				Contraction of the second seco
C An C An		al Rock and Solution	E PC	Andrew File B C C C C C C C C C C C C C C C C C C		• 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		al Rock and All	Берс В 10-0 ** У U4 Н 1 В N		Man 11 * 12 * 12 * 12 * 12		O D D D D D D D D D D D D D

Une fois votre choix effectué, lancer la synchronisation des données avec Progilift. Pour cela cliquer sur le bouton

« Synchroniser ». Cette manipulation permettra de récupérer les informations sur le EeePC et de griser les données sous Progilift.

De cette manière, les données concernant les Etudes de Sécurité exportées seront consultables mais non modifiables depuis Progilift.

<	Saisie d'une etude	de securité		
	Sélection des étude	s à effectuer		
	Synchroni	lor	$\geq$	
オ	Quitter			
	Ee PC			
		a (* a (* a )		Auserte Bieter Barn fransen
	T Y U T G H J			1 X
∗o TZ TX TC	V B N	2 3 M 1 < 1 >		
<i>™</i> <b>⊗</b> <i>№</i>		AU 12	۰ ۲	1 L

Un message vous prévient de la fin de la synchronisation :



Toutes les informations sur www.progilift.fr

#### B – Sur site

Une fois arrivé sur le site, le technicien relance le EeePC puis ouvre la base de données en locale après avoir lancé le logiciel.



ll sélectionne « Saisie d'une étude de sécurité »



La liste des appareils que vous avez sélectionnés apparait. Double-cliquer sur l'appareil concerné pour accéder à la saisie de l'étude.



La saisie s'effectue directement sur le EeePC en cochant les cases devant les libellés.



A la fin de la saisie, enregistrer et fermer l'étude. Un message de confirmation vous confirme l'enregistrement.



#### C – Transfert des données sur Progilift

Lorsque le technicien a terminé la saisie des données, il faut reconnecter le EeePC au réseau, puis lancer l'application depuis celui-ci.

Sélectionner « Synchroniser », la base de données Progilift se met à jour et les Etudes de Sécurité sont automatiquement transférées vers Progilift.

Sélectionner la tâche à effec	ctuer
	Saisie d'une etude de securité
	Sélection des études à effectuer
	Synchroniser
ホ	Quitter
	Expc
	R T Y U I O P ( ) T (
	V B N M C P V B N M C P V B N M C P V P V P V P V P V P V P V P V P V P
Sal 74 😡 A0	



### V - Impression des Etudes de Sécurité

Pour imprimer les études de sécurité, il vous faut retourner dans Progilift sous le module « Etude de Sécurité ».



Vous pouvez visualiser vos études de sécurité saisies sur le EeePC en ouvrant, « Fichier », « Etudes de Sécurité » puis Analyse des EDS à effectuer / effectuées ».



En ouvrant l'analyse des EDS, vous avez deux possibilités :

- Visualiser la liste des EDS à effectuer
- Visualiser la liste des EDS réalisées

Vous pouvez filtrer vos données afin d'obtenir les éléments souhaités.

te de début : 01/07/2009 💲 Mercredi	Type d'analyse	ffectuer	⊙ Liste des EDS r	réalisées	Charger la	a table 🛛 🖇
e de rin : 31/07/2009 Vendredi Période prédéfinie	Etudes de sécurité cteq N° apparei	¢ Q Contrat	¢ Q Indice	¢ Adresse Q	¢ <u>CP+Ville</u>	¢ Type de co
steur 99	1 00201	43799016	8	13 BOULE VARD EDC	69800 SAINT PRIES	T MINIMAL (M
Ascenseur Monte charge Monte voiture Monte handicapé Plate forme Barrière / portail			On retrouve saisie sur le f	l'EDS GeePC		
Divers     						
বট বট বট বট বট						

Pour afficher l'Etude de Sécurité, il faut ouvrir depuis la fenêtre principale « Fichiers », « Etude de Sécurité » puis « Gestion des études ».

🗾 Fichiers 📴 A	ppareils 🚻 Paramètres	7
Clients		
Rubriques	<b>F</b>	
🗐 Etudes de sécurité	• Gestion des études	÷.
	Analyse des EDS à effe	ectuer / effectuées

La fenêtre des études apparait et on retrouve notre étude de sécurité saisie sur le EeePC. Dans la partie basse de la fenêtre, on a accès aux détails de l'étude.

V <sup>e</sup> Apparei	Contrato	Indice	Sect. o	Adresse	Q	CP + Ville	Q Type	🖉 Dernière visite o	Prochaine visite
0201	43799016	8	1	13 BOULE VARD EDOUARD HERRIOT - BA	T 1 69800 S	AINT PRIEST	Ascenseur	2 009	2 014
1256	43799210	1	1	1 RUE DES ROSES - BAT 1	69500 F	RON	Ascenseur	2 005	2 010
2323	43798216	1	2	55 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE	69003 l	YON	Ascenseur	2 005	2 010
2347	43799218	3	1	1 RUE DES ROSES - BAT 2	69500 E	RON	Ascenseur	2 005	2 010
0215	43799218	2	1	1 RUE DES ROSES - BAT 1	69500 E	RON	Ascenseur	2 005	2 010
2346	43799218	4	1	1 RUE DES ROSES - BAT 2	69500 E	RON	Ascenseur	2 005	2 010
Date ét	ude <b>Q</b> •	*			Libell	é			a Code Rubrig
06/0	7/2009 🔺	Accès et (	cheminer	ent relatif à l'immeuble					4
		Local des	machines	:					в
		Limiteur de	e vitesse						c
		Etat/Prote	ections :						D01
		Manoeuvr	e d'inspe	ation :					D02
		Opérateur	/Parachu	te :					D03
		Gaine							E
		Cuvette							F
		Dessous o	de cabine						G
		Local des	poulies						н

Depuis cette fenêtre il vous est possible d'imprimer l'EDS. Cliquer sur « Fonctions » en bas à droite, puis « imprimer ». Il vous propose deux impressions :

- Description détaillée des risques
- Etude de Sécurité

Sélectionner une édition	res de salta adde y da La Friter Ladre y das de saltes	Address of large		
*	Description		٩.	
Fiche de saisie vide			~	
Description détaillée des risques				
Etude de sécurité				

Exemple d'impression des risques détaillés.

DE	SCRIPTION DETAI	LLEE DES RISQUES As	enseurs SA - Démo	nstration LYON
Code : Adrosov Vila Type do Machine Type the :	437990164 13 BOULEWARD E BORD SAINT PRO Sparel : M Turbourte	DOLARD HERRIOT - BAT 1 197 Charge : 0.63 Nambra de niveaux Nambra de niveaux	Non et signature de l' Vitesse Faces decaanves 14° planning	nation 19
Les risques in	tentiliés lers de l'audit du Ó8/	07:2009 sur l'installation référencée ci-des	sus sent :	
DESCRIPTION	DETAILLEE DES RESQUES	Ascenseers SA - Demonstration - LYON		
A	Acute of chirolement of	ant à rinneallte	CORRECT	
	La Cir dec reactioner		CORRECT	
D01 ,1.3	Bat/Pretactions ::		. Raque de ini	er der pielin greit
0.000			. Piloque de feu	1
083.12	Defentant/Parathete		Base te rai	to the state of an
			. Plaque de shu	to avor diánivolistis n
E.	Gaine		CORRECT	
	Destruit de ration		CORRECT	
н	Local des poules		CORRECT	
				P upo

ETUDE DE SECURITE Ascense	eurs SA - Démonstration LYON
Code 43799016 r8 Adresse 13 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT - BAT 1 Vilia 69800 SAWT PREST Trate dapparet Assenseur Charge 0.63 Nationals Notes National Assenseur Type de manageure Nanges	Hom et caprature de l'existênce Vébosce 13 Faces descaviles N° pliemeng
Les risques intentités les de l'autil du 0667/2009 sur l'installation référencé ETUDE DE SECURITE Ascenseurs SA - Démonstration LYON A Accé at d'antenance suit l'Antenance Diatrie de l'autilité d'antenance Diatrie de l'autilité Diatrie de l'autili	v contract     contract
	Page